

Nombre entre - 1 et + 1 exprimant la force de l'association linéaire entre deux variables numériques.

Remarque : Dans un échantillon, l'estimation est notée r . Un coefficient de corrélation de 0 indique qu'il n'y a pas de relation linéaire entre les deux variables. Un coefficient de corrélation de + 1 indique une relation linéaire positive parfaite, alors qu'un coefficient de corrélation de - 1 indique une relation linéaire négative parfaite.

Note : La corrélation ne permet pas de conclure à une relation de cause à effet.